

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SONORA, IXCÁN, QUICHÉ.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0829-43	FECHA:	20/01/2025



Foto1: ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SONORA



Foto 2: POZO ARTESANAL DEL CENTRO EDUCATIVO




Foto 3: SUMINISTRO DE BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE



Foto 4: SUMINISTRO DE DEPÓSITO DE AGUA



Foto 5: SUMINISTRO DE TORRE METÁLICA PARA DEPÓSITO DE AGUA



Foto 6: ACCESORIOS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA (Incluye tubería PVC, flípon, cable eléctrico, etc).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del Consejo



[Firma]

Firma y Sello Director del Centro Educativo

