



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Kaibil Balam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0833-43	FECHA:	22/04/2025



Foto1: Reparación de Block dañado por block nuevo



Foto 2: Reparación de malla dañado por malla nueva



Foto 3: Reparación de tubo dañado por tubo nuevo



Foto 4: Reparación de columnas dañadas



Foto 5: Vista del Establecimiento educativo




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

