

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS MINAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14- 20- 0877-41	FECHA:	22/04/2025



Foto1: Tubos



Foto 2: Pozo interior




Foto 3: Tubería




Foto4: Cables a energia



Foto 5: Casita del pozo



Foto 6: Vista general del previo de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente del COPB

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público