

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JUAN CHACTELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0948-43	FECHA:	20/01/2025



Foto 1 Sustrución de lamina, por lamina troquelada



Foto 2: Sustrución de capote de lamina para lamina troquelada



Foto 3: Sustrución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 4: Sustrución de puertas



Foto 5: Sustrución de ventana de madera por metal.



Foto 6: Reparación de muro perimetral de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia
E.O.R.M.
ALDEA SAN JUAN CHACTELA
IXCÁN, QUICHÉ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
ALDEA SAN JUAN CHACTELA
IXCÁN, QUICHÉ