



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-1017-43	FECHA:	4/09/2025



Foto 1: Modulo de tres aulas y direccion sin servicio de agua potable



Foto 2: Modulo de cocina sin servicio de agua potable



Foto 3: Predio del patio trasero, disponible para construccion de Pozo.



Foto 4: Proyecto de pozo artesanal comunitario, utilizado para la escuela y con agua no potable.



Foto 5: Sistema de tubería y cableado para alimentacion y distribucion de tanque de agua en malas condiciones.



Foto 6: Deposito de agua en pesimas condiciones y sin utilidad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales en el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

