

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA REFORMITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-1057-43	FECHA:	22/04/2025



Foto 1: Pozo en malas condiciones. Debido a que en verano se queda sin agua.



Foto 2: Vista general del establecimiento y pozo.



Foto 3: Pozo vista exterior.



Foto 4: Vista general del pozo interior.



Foto 5: Suministro de tubería principal.



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente del COPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

