

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PRADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-1061-43	FECHA:	22/04/2025



Foto1: Vista general del corredor del establecimiento.



Foto 2: estructura de madera en malas condiciones.



Foto 3: Lámina del corredor en mal estado.



Foto 4: Suministro de paredes.



Foto 5: Suministro de paredes y sanitarios.



Foto 6: Suministro de deposito de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del representante de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo