

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JACOBO I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-1062-43	FECHA:	22/04/2025



Foto1: VISTA GENERAL DE LA COCINA.



Foto 2: LAMINAS AGRIETADAS EN MUY MAL ESTADO.



Foto 3: ESTRUCTURA DE MADERA EN MAL ESTADO.



Foto 4: PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA MUY ANTIGUAS.



Foto 5: PISO AGRIETADO



Foto 6: SISTEMA ELECTRICO EN MALAS CONDICIONES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.T.		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---