

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PASO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-1067-43	FECHA:	22/04/2025



Foto 1: VISTA GENERAL DEL POZO A INTERVENIR



Foto 2: VISTA GENERAL DEL POZO INTERNO.



Foto 3: Vista general del establecimiento

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

