

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Zona 2 Playa Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-764-43	FECHA:	25/02/2025



Foto 1: Cambio de piso



Foto 2: Reparación exterior de cocina



Foto 3: Cambio de polietilén



Foto 4: cambio de puerta



Foto 5: Cambio de estructura y cubierta de láminas




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

