

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE PREPRIMARIA NO BILINGUE ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Muñeca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-3648-42	FECHA:	10/09/2025



Foto1: Sustrucción de láminas muy antiguas.



Foto 2: Sustrucción de estructura de madera por estructura de metal.



Foto 3: Sustrucción de puertas en mal estado.



Foto 4: Sustrucción de ventanas de madera por balcones.



Foto 5: Repello y pintura de paredes de cocina



Foto 6: Sustrucción de piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director de Servicios Educativos
---	---

