

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Xalbal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-3649-42	FECHA:	20/01/2025




Foto 1: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de capote de lamina por lamina troquelada



Foto 3: Sustitución de elementos de fijación



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 5: Sustitución de puerta



Foto 6: Sustitución de depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar fotos.



Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Xalbal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-3649-42	FECHA:	20/01/2025




Foto 7: Colocacion de tubos de concreto



Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 9: Reparación del sistema eléctrico





Foto 10: Sustitución de pilas de block por pilas de cemento de dos lavadero

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

