



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD PRIMAVERA DEL IXCAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4243-43	FECHA:	20/01/2025




Foto1: CUBIERTA DE LAMINA




Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: MUROS PERIMETRALES



Foto 4: Sustitución de ventanas de madera por persianas enrollable



Foto 5: Sustitución de puertas de madera por metal



Foto 6: Sustitución de piso torta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro de Obras Públicas

