

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

|                             |              |                                |                                        |
|-----------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Quiché       | MUNICIPIO:                     | Ixcán                                  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Anexo a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Parcelamiento Cimiento de la Esperanza |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 1420-4309-41 | FECHA:                         | 25/02/2025                             |



Foto 1: Sustrución de laminas por láminas troqueladas



Foto 2: Piso en torta de cemento



Foto 3: Sustrución de estructuras de soporte de madera por metal



Foto 4: Instalación de balcones



Foto 5: Reparación de muro perimetral



Foto 6: Instalación de puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo

