

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Arenal Peña Blanca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4718-43	FECHA:	4/09/2025



Foto1: Sustitución de lámina, capote y elementos de fijación por lámina troquelada aluzinc cal. 26.




Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 3: Sustitución de puerta de madera por metal.



Foto 4: Repello en muro exterior e interior (incluye material y blok)



Foto 5: Piso de concreto.



Foto 6: Sustitución de estufa rural incluye chimenea y plancha de metal.


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Aberto Paau Chocooj

Firma y sello del Presidente de la OPF





Irma Imelda Quej Caal

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

