

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ISIDRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4719-42	FECHA:	20/01/2024



Foto 1: Imagen previa del establecimiento educativo



Foto 2: Estado actual de pozo artesanal



Foto 3: Pozo artesanal en estado inadecuado

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

