

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN PABLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-5118-42	FECHA:	20 DE ENERO DE 2024.



Foto1: GALERA DEL POZO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA



Foto 2: CUBIERTA DE CEMENTO DEL POZO



Foto 3: POZO SIN AGUA .



Foto 4: BOMBA MANUAL DEL POZO DESCOMPUESTA




Foto 5: POZO SIN UTILIZACIÓN.




Foto 6: POZO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello del Director Centro Educativo Público

