

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Comunidad Santa María Nuevo Amanecer	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Santa María Nuevo Amanecer
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-5119-43	FECHA:	04 de septiembre de 2025



Foto 1: Sustrución de láminas de metal por láminas troquelada



Foto 2: Sustrución de puerta de madera por puerta de metal



Foto 3: Sustrución de tigura de madera por tigura de metal




Foto 4: Sustrución de piso de concreto




Foto 5: Sustrución de ventanas de madera por ventanas de metal

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---