Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [■] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JORGE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-5295-42	FECHA:	22/04/2025

Foto1: Vista frontal de la cocina escolar

Foto 2: Puerta de madera deteriorada

Foto 3: Lámina de cocina deteriorada

Foto 4: Bigas, tijeras y costaneras de madera de la cocina deteriorada

Foto 5: Ventanas enmayada en mal estado



Foto 6: Piso deteriorado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de [illegible]

E. O. R. M.
ALDEA SAN JORGE
IXCAN, EL QUICHÉ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
DIRECCIÓN
ALDEA SAN JORGE
IXCAN, QUICHÉ