

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TORO SECO, ALDEA EL CIMARRÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-0005-43	FECHA:	06/03/2025



Foto 1: MODULO 1 Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 2: MODULO 1 Reparación de banquetas de concreto



Foto 3: MODULO 2 Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 4: MODULO 2 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 5: MODULO 2 Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 6: MODULO 2 Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


DESAY AMARILIS GARCIA ORREGO

Firma y sello del Presidente de la OPF



E. J. J.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TORO SECO, ALDEA EL CIMARRÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-0005-43	FECHA:	06/03/2025




Foto 7 MODULO 3 Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 8 PINTURA GENERAL Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Deisy Amarilis García Arreaga Firma y sello del Presidente de la OPF			
Firma y Sello Director Centro Educativo Público			