

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CIPRES MEDIO, ALDEA EL CIPRES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-0013-43	FECHA:	06/03/2025



Foto 1: MODULO 1 Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 2: MODULO 1 Reparación de cuneta de concreto



Foto 3: MODULO 1 Reparación de banquetas de concreto



Foto 4: MODULO 1 Sustitución de lamparas tipo LED



Foto 5: MODULO 1 Sustitución inodoro




Foto 6: MODULO 1 Sustitución lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CIPRES MEDIO, ALDEA EL CIPRES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-0013-43	FECHA:	06/03/2025



Foto 7: MODULO 1 Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios



Foto 8: MODULO 2 Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 9: MODULO 2 Reparación de cuneta de concreto



Foto 10: MODULO 2 Sustitución de lamparas tipo LED



Foto 11: MODULO 2 Sustitución de pila plástica de un lavadero



Foto 6: MURO PERIMETRAL Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CIPRES MEDIO, ALDEA EL CIPRES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-0013-43	FECHA:	06/03/2025





Foto 13: Mantenimiento a portones de metal



Foto 14: MURO PERIMETRAL Cernido en muro



Foto 15: PINTURA GENERAL Pintura en muros exteriores e interiores



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Darleny Sabán Gamez
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público