

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUA ZARCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-0757-43	FECHA:	06/03/2025




Foto1: MODULO 1 Sustrución de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 2: MODULO 1 Sustrución de canal de metal



Foto 3: MODULO 1 Sustrución de lamparas tipo LED



Foto 4: MODULO 2 Sustrución de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 5: MODULO 2 Sustrución de lamparas tipo LED



Foto 6: MODULO 2 Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Sayra Curiales

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUA ZARCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-0757-43	FECHA:	06/03/2025



Foto 7: MODULO 2 Sustitución inodoro




Foto 8: MODULO 2 Sustitución lavamanos



Foto 9: MODULO 2 Mantenimiento a portones de metal





Foto 10: MODULO 3 Reparación de planchas de concreto de patio



FOTO 11: PINTURA GENERAL. Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF  	Firma y Sello Director Centro Educativo Públicos  
--	---