

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PIEDRAS BLANCAS, ALDEA LOS ALTOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-0950-43	FECHA:	06/03/2025



Foto 1: MODULO 1 Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico




Foto 2: MODULO 1 Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 3: MODULO 1 Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 4: MURO PERIMETRAL Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas




Foto 5: MURO PERIMETRA reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 6: MURO PERIMETRA mantenimiento de portones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo

