



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM DE APLICACION	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4 AV. A PROLONGACION, ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0011-43	FECHA:	12/03/2025



Foto 1: Se observa puerta en mal estado



Foto 2: Se observan laminas en mal estado



Foto 3: Se observa estructura de madera y en mal estado



Foto 4: Se observa pila en mal estado




Foto 5: Se observa pintura en mal estado




Foto 6: Se observa pared con falta de repello

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de registro.



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM DE APLICACION	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4 AV. A PROLONGACION, ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0011-43	FECHA:	12/03/2025



Foto 7: Se observa falta de balcones en aulas



Foto 8: se observa azulejo incompleto en baños



Foto 9: Se observan inodoros con faltante de piezas y mal funcionamiento



Foto 10: se observan puertas en mal estado superficial



Foto 11: se observan grifos en mal estado

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

