

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM MONTERREY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 AVENIDA 1-36 ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0012-43	FECHA:	12/03/2025



Foto 1: Se observa que la lámina duralita, se encuentra en mal estado.



Foto 2: Se observa la falta de costaneras



Foto 3: Se observa la necesidad de mantenimiento de puertas.




Foto 4: Se observa la necesidad de ventanas de PVC.



Foto 5: Se observa la necesidad de canales de metal.




Foto 6: Se observa la necesidad de sustitución de puerta de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM MONTERREY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 AVENDA 1-36 ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0012-43	FECHA:	12/03/2025



Foto 7: Se observa que la lámina galvanizada, se encuentra en mal estado.



Foto 8: Se observa la necesidad de sustitución de costaneras de madera por metal.




Foto 9: Se observa la necesidad de sustituir los accesorios de la cisterna



Foto 10: Se observa la necesidad de sustitución de pintura.



Foto 11: Se observa la necesidad de reparacion y sellado de grietas.



Foto 12: Se observa la necesidad de sustitución de lámina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM MONTERREY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 AVENDA 1-36 ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0012-43	FECHA:	12/03/2025



Foto 13: Se observa la necesidad de mantenimiento de estructura de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--