

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA VALLE LIRIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0033-43	FECHA:	12/03/2025




Foto 1: Se observan los balcones dañados y en mal estado, es necesario su sustitución.



Foto 2: Se observan los balcones necesitan tener mantenimiento



Foto 3: Se observa que las puertas están deterioradas, necesitan mantenimiento.



Foto 4: Se observa que las chapas se encuentran dañadas, deben ser cambiadas.



Foto 5: Se observa que las laminas se encuentran dañadas



Foto 6: Se observa que la estructura del techo necesita ser sustituida.

Observación: Se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Consejo de Padres de Familia
Comunidad Agraria Valle Lirio, Retalhuleu
Firma y sello del Presidente de la OPF
Yendi Lopez

DIRECCIÓN
Valle Lirio Retalhuleu
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Amir R.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA VALLE LIRIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0033-43	FECHA:	12/03/2025



Foto 7: Se observa que no se cuenta con el sistema eléctrico en buenas condiciones, debe ser sustituido he introducir el cableado en los muros.



Foto 8: Se observa que se necesitan reparar las luminarias.




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:



Foto 12:

Observación: Si el formulario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Yendi López
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

