

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA BARRITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0035-43	FECHA:	04/07/2025



Foto 1: Se observa la necesidad de cambiar la lámina que se encuentra picada



Foto 2: Se observa la necesidad de dar mantenimiento a los soportes de madera



Foto 3: Se observa el caminamiento deteriorado y la necesidad de mejorarlo



Foto 4: Se observa la falta de puertas en el baño.



Foto 5: Se observa la necesidad de colocar muro prefabricado.



Foto 6: Se observa la falta de puerta en la cocina para resguardo de la misma

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA BARRITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0035-43	FECHA:	04/07/2025



Foto 7: Se observa la necesidad de colocar balcones en la cocina para resguardo de los utensilios




Foto 8:




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--