

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL ZOMPOPERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0036-43	FECHA:	16/06/2025



Foto 7: Piso actual de la cocina donde se requiere la instalación de piso cerámico para facilitar la limpieza



Foto 8: Piso actual de la bodega para artículos de la clase de educación física y otros enseres que requiere instalación de piso cerámico



Foto 9: Instalación eléctrica para iluminación en mal estado que necesitan ser reemplazados.



Foto 10: Ventanas que requieren ser reemplazados por ventanas de PVC + vidrio



Foto 11: Estructura de metal que funge como balcón y que necesita mantenimiento para prolongar su vida útil.



Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de página.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL ZOMPOPERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0036-43	FECHA:	16/06/2025



Foto 1: Se observa el mal estado de la estructura del portón y la chapa en mal estado



Foto 2: Área propensa a acharcamiento donde se realizará el caminamiento con concreto hidráulico



Foto 3: Los accesorios de los inodoros que deben ser cambiados para que entren en funcionamiento nuevamente



Foto 4: Estado de las puertas de los baños que necesitan mantenimiento para prolongar su vida útil



Foto 5: Torre de concreto para el depósito de agua que debe ser sustituido por presentar notable deterioro



Foto 6: Chapa en mal estado de la cocina que necesita ser reemplazada para salvaguardar insumos y enseres de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

