

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON EL RETIRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0037-43	FECHA:	12/02/2025



Foto 1: Se observa el mal estado de la estructura de las ventanas



Foto 2: Se observa la necesidad de aplicar pintura y piso cerámico a las aulas



Foto 3: Se observa que las aulas carecen de fluido eléctrico



Foto 4: Es necesario suministrar un modulo metálico para que ya no ingresen mucho animal silvestre a las aulas





Foto 5: Se observa el descuido del área de los sanitarios



Foto 4: Se observa los inodoros en mal estado, urge darles mantenimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 
Firma y sello del Presidente de la OPF

 
Firma y Sello Director Centro Educativo