

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COLONIA REYES CIFUENTES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MICROPARCELAMIENTO VICTORIAS EL SALTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0038-43	FECHA:	16/06/2025



Foto 1: Se necesita sustituir polleton por estufa rural



Foto 2: Se necesita sustituir laminas en mal estado por láminas troqueladas



Foto 3: Se necesita sustituir estructura en malas condiciones




Foto 4: Es necesario el repello en paredes



Foto 5: Se trabajara el cernido en los muros



Foto 6: Es necesario instalar piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Julia Caraj

Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COLONIA REYES CIFUENTES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MICROPARCELAMIENTO VICTORIAS EL SALTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0038-43	FECHA:	16/06/2025




Foto 7: Se necesita el resane en paredes



Foto 8: Se aplicara pintura en muros




Foto 9: Es necesario sustituir puertas en pesimas condiciones




Foto 10: Se sustituirá mallas por balcone




Foto 11: Se instalará el sistema eléctrico ya que el edificio carece del mismo




Foto 12: Se necesita suministrar viga de mojinete, siendo esta muy necesaria

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juliacaax

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COLONIA REYES CIFUENTES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MICROPARCELAMIENTO VICTORIAS EL SALTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0038-43	FECHA:	16/06/2025



Foto 13: Reparación de muro



Foto 14: Es necesario sustituir pila en malas condiciones

Foto 15:

Foto 16:

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>JULIACATUJ</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--