

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON TABLEROS ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0040-43	FECHA:	16/06/2025



Foto 1: Se observa el piso de concreto, necesario suministrar piso cerámico.



Foto 2: División entre aula de madera por pared de tabla yeso.



Foto 3: Los balcones actuales son de mala calidad y están en deterioro urge el cambio.



Foto 4: Instalación de ventana de pvc mas vidrio por motivo que las actuales se encuentran en mal estado.



Foto 5: urge la sustitución de puerta de la dirección con chapa por motivo de que la actual está deteriorada.



Foto 6: Aplicación de pintura, necesaria por motivo de estar muy manchadas las paredes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON TABLEROS ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0075-45	FECHA:	16/06/2025




Foto 7: El azulejo de los gabinetes ya está en mal estado, urge el cambio



Foto 8: se necesita el cambio de piso.



Foto 9: Mantenimiento de la estructura de soporte.




Foto 10: urge el cambio de lámina motivo se filtra mucho el agua.



Foto 11: Se necesita el cambio, estufa inservible.



Foto 12: Sustitución de inodoros, se encuentran en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M. G. M. G.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON TABLEROS ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0075-45	FECHA:	16/06/2025



Foto 13: Cambio de piso por piso cerámico.




Foto 14: Reparación de lavamanos, por encontrarse en mal estado los chorritos.



Foto 15: Suministro de banqueta de concreto en los lavamanos. Y piso cerámico antideslizante.



Foto 16:




Foto 17:




Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

