



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0043-43	FECHA:	10/06/2025



Foto 1: Se observa la necesidad de mejorar el piso existente




Foto 2: Se observa que se necesita aplicar repello y cernido en paredes



Foto 3: Se observa la necesidad de sustituir los balcones.



Foto 4: Se observa la necesidad de sustituir la pila de cemento de dos lavaderos




Foto 5: Se observa la necesida de reparar el muro perimetral.




Foto 6: Se observa la necesidad de sustituir el piso de los sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Magda Juarez Santes
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

