

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA BLANQUITA PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0046-43	FECHA:	12/03/2025



Foto 1: Se observa la cerva perimetral dañada, podría caer. Es necesaria su sustitución.




Foto 2: Luego de la sustitución de la cerva perimetral, se debiera repellar el block.




Foto 3: Se observa el portón deteriorado. Es necesario darle mantenimiento.



Foto 4: Se observa que las planchas de concreto de patio necesitan ser reparadas.




Foto 5: Se observan las laminas picadas del modulo de aulas, deben ser reemplazadas por lamina troquelada.



Foto 6: Se observa que la estructura de techo necesita mantenimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

<i>Dora Escobar</i> Firma y sello del Presidente de la CPE	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea La Blanca CONSEJO EDUCATIVO Nivel Primario Retalhuleu	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director del Establecimiento Público	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea La Blanca DIRECCIÓN Para Educar
--	---	---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA BLANQUITA PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0046-43	FECHA:	12/03/2025



Foto 7: Se observa que los balcones son de malla, por lo que se deberán sustituir por balcones de metal.




Foto 8: Se observa que el piso del corredor del modulo de aulas esta dañado, por lo debiera ser reparado.



Foto 9: Se observa que el piso en el aulas es de concreto, debiera ser suministrado piso ceramico.

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dora ESCOBAR
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

