



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                   |                                |                      |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | RETALHULEU        | MUNICIPIO:                     | RETALHULEU           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA JESUS LA BOMBA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-01-0048-42     | FECHA:                         | 26/03/2024           |



Foto 1: Se observa el deterioro de los sanitarios, a parte el funcionamiento ya no es satisfactorio



Foto 2: Se observa que las puerta de ingreso a los sanitarios se ven oxidadas debido al uso y paso de los años. Requieren mantenimiento.



Foto 3: El uso ha afecta la llaves de los lavamanos y asi ya no cumplen su función es necesario repararlos.




Foto 4: Se observa que la torta de concreto en los lavamanos se encuentra ya muy dañada.



Foto 5: Se observa que la estufa artesanal no esta en buenas condiciones y se dificulta mucho cocinar. Es necesario sustituirla





Foto 6: Se observa el lugar donde se conformara la ventana en la cocina para ventila e iluminar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
ALDEA JESÚS LA BOMBA  
CONSEJO EDUCATIVO  
CABALLO BLANCO, RETALHULEU

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                   |                                |                      |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | RETALHULEU        | MUNICIPIO:                     | RETALHULEU           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP anexa a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Jesús La Bomba |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-01-0048-42     | FECHA:                         | 26/03/2024           |



Foto 7: Se observa que el sistema electrico de la cocina no es funcional, se debera sustituir.



Foto 8: Se observa que la cocina no cuenta con repello, por lo que se le aplicara tanto por fuera como por dentro. A su vez se observa que sobre esta aplicacion de repello se pintara la cocina por dentro y por fuera.




Foto 9: Se observa el daño que tiene la lamina, por lo que debe ser sustituida.



Foto 10: Se observa el daño que tienen las costaneras, por lo que deben ser sustituidas.





Foto 11: Se observa que la torta de concreto frente a la cocina esta dañada y debe ser reparada.



Foto 12: Se observa que el porton es de malla y no brinda suficiente proteccion. Debe ser reemplazado por un proton nuevo de lamina metalica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
ALDEA JESÚS LA BOMBA  
CONSEJO EDUCATIVO  
CABALLO BLANCO, RETALHULEU

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                   |                                |                      |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | RETALHULEU        | MUNICIPIO:                     | RETALHULEU           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA JESUS LA BOMBA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-01-0048-42     | FECHA:                         | 12/03/2024           |



Foto 13: Se observa el acceso principal a la escuela. En tiempo de invierno se hace mucho lodo. Se necesita una cobertura de concreto

Foto 14:

Foto 15:


Foto 16:

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OMT



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

