

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 2 PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0052-43	FECHA:	22/09/2025




Foto 1: Se observa que las láminas se encuentran dañadas.



Foto 2: Se observa que la estructura requiere mantenimiento.



Foto 3: Se observa que el sistema eléctrico no tiene funcionamiento.




Foto 4: Se observa que el mueble de cocina no cuenta con azulejo.



Foto 5: Se observa que no se cuenta con piso cerámico en cocina.




Foto 6: Se observa que no se cuenta con puerta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 2 PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0052-43	FECHA:	22/09/2025




Foto 7: Se observa que las puertas se encuentran dañadas.



Foto 8: Se observa que las pilas se encuentran dañadas.



Foto 9: Se observa que la lámina se encuentra dañada.




Foto 10: Se observa que la estructura requiere mantenimiento.



Foto 11: Se observa que las planchas de concreto de cancha se encuentran deterioradas.

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

