

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS PILAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0053-43	FECHA:	22/09/2025



Foto 1: Se observa que en el interior de las aulas no se cuenta con piso cerámico.



Foto 2: Se observa que en el área del corredor no se cuenta con piso antideslizante.



Foto 3: Se observa el inicio del deterioro de las puertas del módulo 1 por lo que deberá brindarse mantenimiento.



Foto 4: Se observa que el sistema eléctrico del módulo 1 no funciona de manera óptima, por lo que deberá ser reparado.



Foto 5: Se observa el deterioro y daño en los balcones del módulo 1, por lo que deberá brindarse mantenimiento.



Foto 6: Se observa el desgaste y daño en la pintura por lo que deberá aplicarse nueva.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

Suzette de León

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión *

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS PILAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0053-43	FECHA:	22/09/2025



Foto 7: Se observa que el área de cocina cuenta con piso de tierra por lo que deberá suministrarse una base granular para poder instalar piso cerámico.



Foto 8: Se observa que en el área de cocina no se cuenta con piso cerámico el cual deberá ser colocado posterior a la colocación de la base granular.




Foto 9: Se observa que no se cuenta con línea principal de agua pluvial por lo que se genera escorrentía en los patios frente al módulo 1.

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el mismo de mapas.

Suzrencia de León

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

