

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MANUEL DE JESÚS, ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0054-43	FECHA:	09/07/2025




FOTO 1 :Cambio de sistemema eléctrico



FOTO 2: Mantenimiento de puertas, lijado, cepillado, cambio de tubo y pintura




FOTO 3: Cambio de chapas de primera calidad



Foto 4: Sustitución de puertas en aulas




FOTO 5: Reparación ó sustitución de piso cerámico



FOTO 6 : Reparación de serca perimetral malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MANUEL DE JESÚS, ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0054-43	FECHA:	09/07/2025



FOTO 7: Suministro e instalacion o sustitucion de canal pvc (incluye bajada de agua de 3" metros)




FOTO 8: Mantenimientos de balcones de metal.



FOTO 9 : Aplicacon de pintura acrilica de primera calidad (antihongos) en muro





FOTO 10: Repello em muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF JUNTA ESCOLAR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---