

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA GUITARRA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0058-42	FECHA:	16/06/2025



Foto 1: Se observa falta de cerca perimetral



Foto 2: Se observa area común sin plancha de concreto



Foto 3: Se observa lámina mal instalada y doblada que permite filtración



Foto 4: Se observan secciones de metal cortos y estructura pequeña en general que permite filtración




Foto 5: se observa falta de ventanas



Foto 6: Se observan balcones con falta de mantenimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA GUITARRA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0058-42	FECHA:	16/06/2025



Foto 7: Se observan puertas con falta de mantenimiento



Foto 8: Se observan aulas sin piso cerámico



Foto 9: Se observan sistema eléctrico sin funcionar y falta de focos

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eduardo

Firma y sello del Presidente de OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

