

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0059-43		12/03/2025



Foto 1: Se observa que la lámina, se encuentra en mal estado.




Foto 2: Se observa la estructura portante de metal que necesita mantenimiento



Foto 3: Se observa que la necesidad de energía eléctrica.




Foto 4: Se observa que las paredes necesitan aplicación de pintura



Foto 5: se observa la necesidad de mantenimiento de las puertas de metal



Foto 6: se observa la necesidad de sustitución de mingitorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Sandy Hernandez</i> Firma y sello del Presidente de la OPE	<i>O-Touch</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0059-43		12/03/2025



Foto 7: Se observa que la puerta, se encuentra en mal estado y necesita mantenimiento.



Foto 8: Se observa los inodoros en mal estado y necesita sustitución



Foto 9: Se observa que la necesidad de instalación de piso cerámico.




Foto 10: Se observa que la necesidad de instalación de azulejos en las paredes



Foto 11: se observa la necesidad de aplicación de pintura latex acrílica en servicio sanitario



Foto 12: se odserva chapa inservible y necesita cambio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Londy Hernández</i> Firma y sello del Presidente de la O.P.F.E.O.R.M.	<i>O. T...</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0059-43		12/03/2025



Foto 13: Se observa que la estufa necesita reparación.




Foto 14: Se observa los balcones en mal estado y necesita sustitución



Foto 15 Se observa la necesidad de ventanas de PVC.




Foto 16: Se observa que la necesidad de mantenimiento de las puertas de la cocina




Foto 17: se observa la necesidad de aplicación de pintura latex acrílica en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Londy Hernández</i> Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	<i>O. J. J. J.</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

