

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |              |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------|
| DEPARTAMENTO:               | RETALHULEU    | MUNICIPIO:                     | RETALHULEU   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA BILOMA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-01-0061-43 | FECHA:                         | 12/03/2025   |



Foto 1: Se observa el piso de un módulo, este es de concreto y se va a sustituir por piso cerámico.



Foto 2: Se Observa el modulo al que se le hara el cambio de malla por balcones de metal.

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro

