

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSE LA GLORIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0062-43	FECHA:	14/03/2025



Foto 1: SE OBSERVA QUE EL PISO DE CEMENTO ESTA RAJADO , POR LO QUE URGE LA INSTALACIÓN DE PISO CERAMICO.



Foto 2: SE OBSERVA QUE LA PARED ESTA EN MAL ESTADO POR LO QUE URGE LA APLICACIÓN DE PINTURA PARA PROTEGER LA PARED.



Foto 3: SE OBSERVA QUE EL PISO DE CEMENTO ESTA RAJADO , POR LO QUE URGE LA SUSTITUCION POR PISO CERAMICO.



Foto 4: SE OBSERVA QUE LA CERCA PERIMETRAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, ES NECESARIA SU SUSTITUCION.



Foto 5: SE OBSERVA QUE EL AREA DE SANITARIOS ESTA DESCUIDADA, POR LO QUE REQUIERE QUE SE CAMBIE LOS SANITARIOS PARA DARLE EL USO CORRESPONDIENTE.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público