

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON ANTIGUA PERU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0063-43	FECHA:	07/07/2025



Foto 1: Se observa el piso del salon es de concreto, siendo necesario suministrar piso ceramico.



Foto 2: Se observa el aula muy deteriorada por lo que se dara mantenimiento.



Foto 3: Se observa en mal estado la cancha, es necesario sustituirla.



Foto 4: Se observa en mal estado los chorros y lavamanos, es necesario sustituirlos.



Foto 5: Se hara mantenimiento de pintura a la escuela.



Foto 6: Sustitución piso ceramico en aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

