

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO URBANO PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0065-43	FECHA:	26/03/2025



Foto 1: Se observa que la cancha de baloncesto se encuentra en mal estado



Foto 2: Se observa que hace falta una cuneta para evitar la inundación por las lluvias



Foto 3: Se observa en mal estado el caminamiento



Foto 4: Se sobserva el mal estado del canal y no cumple con su función




Foto 5: Se observa que las paredes de la cocina no cuenta con azulejo, esto se evita el moho y telarañas



Foto 6: Se observa que el piso de la cocina no cuenta con piso y por lo tanto no reúne las condiciones necesarias para cocinar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO URBANO PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0065-43	FECHA:	26/03/2025



Foto 7: Se observa que el piso del Aula No. 2 se encuentra en mal estado



Foto 8: Se observa que el piso del Aula No. 3 se encuentra en mal estado



Foto 9: Se observa que el pasillo del módulo 1 no cuenta con piso formal y en invierno es un inconveniente para los niños

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



[Firma]

