



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB. CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL GRAL. CA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1. Av. 4-08, zona 2, Retalhuleu .
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0075-45	FECHA:	12/03/2025



Foto 1: Fachada del aula, se necesita el cambio de lamina duralita por lámina troquelada.



Foto 2: Por el tiempo varias láminas tienen goteras las cuales ya están dañadas.




Foto 3: El deterioro es peligroso, se han quebrado varias partes en el aula y es un accidente latente.




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPI



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

