

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA BLANQUITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0083-45	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: SE OBSERVA QUE LA PINTURA EXTERIOR E INTERIOR ESTA EN MAL ESTADO, POR LO QUE URGE QUE SE LE APLIQUE PINTURA.




Foto 2: SE OBSERVA QUE EL PISO DE CONCRETO LISO, ESTA DETERIORADO POR LO QUE SE REQUIERE SUMINISTRAR PISO CERAMICO.



Foto 3: SE OBSERVA QUE UNICAMENTE SE CUENTA CON LOS POSTES DE CONCRETO, QUE EN ALGUN MOMENTO SIRVIERON COMO CERCA PERIMETRAL, POR LO QUE URGE SU SUSTITUCION POR UN MURO PRE FABRICADO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Grande L Barrios

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

