

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAN JOSÉ LAS DELICIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0085-42	FECHA:	16/06/2025



Foto 1: SE OBSERVA LA NECESIDAD DE SUSTITUIR EL PISO CERÁMICO Y EL AZULEJO EN LOS BAÑOS.



Foto 2: ES NECESARIO INSTALAR PISO CERÁMICO EN EL CORREDOR.



Foto 3: SE OBSERVA LOS INODOROS EN MAL ESTADO, URGE SUSTITUIRLOS.



Foto 4: LOS LAVAMANOS ESTÁN DAÑADOS, ES NECESARIO SUSTITUIRLOS.

Foto 5: SE OBSERVA EL ARTEFACTOQUE SE SUSTITUIRÁ. (6 BAÑOS).

Foto 6: SE OBSERVA EL ARTEFACTOQUE SE SUSTITUIRÁ. (6 LAVAMANOS).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

Escuela Oficial Rural Mixta

**DIRECCIÓN
Comunidad**

**San José Las Delicias
Retalhuleu**