

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP COMUNIDAD AGRARIA SANTA ISABEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA SANTA ISABEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0087-42	FECHA:	25/10/2025




Foto 1: Es necesario mejorar el aspecto de los baños, se necesita repellar y azulejos que lo mejore.




Foto 2: Por el tiempo las puertas se están deteriorando, se necesita repararlas.




Foto 3: Es necesario cambiar las láminas ya que están deterioradas.




Foto 4: Es necesario suministrar piso antideslizante en el módulo de baño.




Foto 5: Es necesario una plancha de concreto que conecte las aulas con la cocina.



Foto 6: Es necesario mejorar el aspecto de las paredes de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP COMUNIDAD AGRARIA SANTA ISABEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA SANTA ISABEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0087-42	FECHA:	25/10/2025




Foto 7: La estufa está deteriorada, se necesita cambiarla.



Foto 8: Se necesita ventanas en la cocina que evite la brisa de la lluvia.



Foto 9: Es necesario instalar drenaje en la cocina.





Foto 10: Es necesario pintar.

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---