



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 2, AREA PAMPA SECA, CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0088-42	FECHA:	09/06/2025



Foto 1: Se observa la lamina que se sustituirá.



Foto 2: Se observa la estructura de metal del techo a la que se le dará mantenimiento.



Foto 3: Se observa el area a la que se le sustituirá el sistema electrico.



Foto 4. Suministrara e instalación de ventana de PVC + vidrio



foto 5. se necesita pintado de muros ya la pintura existente esta deteriorada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Anabelly corteza

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

