

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD AGRARIA SANTA ISABEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA SANTA ISABEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0090-43	FECHA:	23/10/2025




Foto 1: Las puertas por el tiempo se han dañado, se necesita cambiarlas.




Foto 2: La lluvia entra por las ventanas de las aulas dañando los escritorios y muchas cosas más, urgen ventanas.




Foto 3: Se necesita controlar la caída del agua.



Foto 4: Para mejorar la escuela, se necesita piso en los corredores.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del representante de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--