

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0097-45	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Se observa el mal estado de la lámina, es necesario su sustitución.



Foto 2: Se observa que la estructura de soporte de metal esta dañada, necesita ser sustituida.



Foto 3: Se observa la falta de piso cerámico.



Foto 4: Se observa que el banco de trabajo en la cocina no cuenta con azulejo para se recubrimiento.




Foto 5: Se observa que la estufa rural esta dañada y no puede ser utilizada, por lo que necesita ser reemplazada.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público